



mexra

**CERTIFICATO DI ISPEZIONE
INSPECTION CERTIFICATE
N. I6161801**

Il presente documento attesta che l'ispezione si è conclusa con esito positivo relativamente all'applicazione delle procedure di Buona Pratica di Fabbricazione scritte ed adottate da
This document certifies that the inspection has succeeded with reference to the application of the Good Manufacturing Practice procedures written and adopted by

**R.I. GROUP SRL
Via del Commercio 20/A – Cornuda (Treviso) - IT**

per ottemperare ai requisiti del "CODE OF FEDERAL REGULATIONS TITLE 21, VOLUME 2, PART 111" per la:
in order to comply with the requirements of the "CODE OF FEDERAL REGULATIONS TITLE 21, VOLUME 2, PART 111" for:

**Produzione di integratori alimentari in forma solida e liquida
Manufacturing of dietary supplements in solid and liquid form**

Data dell'ispezione/*Date of Inspection*: 18 Giugno/*June* 2018
Prossima ispezione/*Next inspection*: May/2019

Il presente documento è relativo a quanto è verificato nel momento e nei luoghi della ispezione e pertanto MEXRA – MEDICAL EXPERTIES & REGULATORY AUDIT non è responsabile di quanto possa avvenire in luoghi e momenti diversi e non esonera l'Organizzazione dai suoi obblighi contrattuali con i suoi clienti e dal continuo rispetto dei requisiti specificati. L'elenco delle procedure sottoposte ad ispezione è parte integrante del rapporto di ispezione.
This document is limited to what verified at the time and place of inspection and therefore MEXRA – MEDICAL EXPERTIES & REGULATORY AUDIT shall not be considered responsible for what may happen in different time and place and does not exempt the Organization from its contractual obligations with its customers and the continuous respecting the specified requirements. The list of procedures under inspection is an integral part of the inspection report.

Data del Certificato di Ispezione/*Date of Inspection Certificate*: 06 Luglio/*July* 2018.

Fabio Tommasi-Rosso
MEXRA – MEDICAL EXPERTIES & REGULATORY AUDIT
CEO